

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский политехнический колледж –
Межрегиональный центр компетенций»



(ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж - МЦК»)

Ленина пр. 89, Екатеринбург, 620062
тел. (343) 374-47-41,
тел./факс: (343) 374-24-01
www.urpc.ru, urpc_office@mail.ru
ОКПО 00189931, ОГРН 1026604959776
ИНН/КПП 6660008060/667001001

Заместителю прокурора
Кировского района
г.Екатеринбурга советнику
юстиции
А.В.Казанцеву

620075, г. Екатеринбург, ул.
Мичурина, 91

29.12.2018 № 01-20/2047

На № 24.12.2018 от 01-02-18

Уважаемый Артем Валерьевич!

В соответствии с представлением от 24.12.2018 № 01-02-18 об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствующих (в порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») (далее – Представление) в настоящее время ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» приняты следующие меры к устранению выявленных нарушений:

1. руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (высота лестниц от уровня земли составляет более 1,5 метра, одна из лестниц не прикреплена в кровле здания). Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 24; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли»;

В связи с ограниченным финансированием ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» не имел возможности в рамках текущего финансирования осуществить ремонт наружных пожарных лестниц. Кроме того, здание учебного корпуса является объектом культурного наследия регионального значения и работы по изменению фасадов, к которым относятся приведение состояния лестниц наружных пожарных к нормативному состоянию, требуют особого порядка проведения работ, включающего разработку научно-проектной документации и согласования с Управлением по охране объектов культурного наследия. В соответствии с полученным представлением до конца января 2019 года колледжем будет направлен запрос в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на выделение дополнительного финансирования.

2. Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола

испытаний. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 24;

В связи с завершением финансового года эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений будут осуществлены в 1 квартале 2019 года.

3. На дверях, ведущих в лестничные клетки, частично отсутствуют приспособления для самозакрывания (сняты доводчики). Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.) статья 4 п. 3, статья 6 п. п. 2, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*;

Доводчики на дверях, ведущих в лестничные клетки, были установлены в полном объеме, однако в ходе эксплуатации часть из них была сломана обучающимися. Лица, ответственные за контроль противопожарного состояния, своевременно не приняли меры к передаче информации в службу эксплуатации. За недостаточную оперативность в работе они привлечены к дисциплинарной ответственности. Доводчики приведены в нормативное состояние.

4. Запоры на дверях эвакуационного выхода (левое крыло 1-ый этаж) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 35;

Указанная дверь закрывалась на электромагнитный замок, автоматически разблокируемый при возникновении пожара. Однако, на момент проверки указанный замок был неисправен и неустановленный сотрудник закрыл дверь на ключ. В настоящее время установлена задвижка, открываемая изнутри без использования ключа. За недостаточную оперативность лица, ответственные за контроль противопожарного состояния, привлечены к дисциплинарной ответственности.

5. Не проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердака. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 21, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.) статья 4 п. 3, статья 6 п. п. 2, статья 58, табл. 21; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» табл. 4* п. 7.8, 7.9 (обработка проведена 08.10.2012г., срок эксплуатации 3 года);

В настоящее время по заказу ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» разработана научно-проектная документация на капитальный ремонт кровли с частичной заменой несущих конструкций и одновременной противопожарной обработкой сгораемых конструкций чердака. Заявка на

выделение финансирования для проведения указанных работ будет направлена в 1 квартале 2019 года.

6. Дверь помещения электрощитовой не выполнена противопожарной с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012г.) статья 4 п. 3, статья 6 п. 1 п. п. 2, ст. 88 п. 1 табл. 23, 24; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14* табл. 2*, п. 7.4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4;

В соответствии с п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» не требуется выделение противопожарной перегородкой помещений категорий В4. Персоналом колледжа помещение электрощитовой было оценено по классу В4. С учетом требования органов пожарного надзора дверь будет заменена по доведению финансирования на 2019 год.

7. В помещении электрощитовой складированы горючие вещества и материалы. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 42 «ж»;

В помещении электрощитовой были складированы два люминисцентных светильника из негорючих материалов. Недостаток устранен. За недостаточный контроль лица, ответственные за противопожарное состояние, привлечены к дисциплинарной ответственности.

8. В подвале учебного учреждения устроена столярная мастерская, а также складское помещение. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 23 «б», «г».

п.Д.2.6. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" допускает размещение в подвалах кладовых и складских помещений (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий А и Б и помещений категорий В4 и Д в объектах Ф1.1); мастерских, не связанных с хранением горючих материалов и т.д.

П.6.2.11. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» допускает размещение в подвале помещений категории до В1 включительно.

В связи с вышеизложенным в течении января 2019 года в отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Город Екатеринбург» УНД и ПР

ГУ МЧС России будут направлены расчеты, обосновывающие категорию помещений, размещенных в подвале. По результату рассмотрения расчетов будет принято окончательное решение о возможности организации склада и мастерской, не связанной с хранением горючих материалов в подвальном помещении.

В соответствии с п.1. Представления прошу Вас сообщить контактные данные представителя Прокуратуры Кировского района г.Екатеринбурга и возможную дату и время для организации рассмотрения Представления.

И.о.директора



И.Н.Федорова