

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ВЫЗОВЕ ЛИЦ

« 30 » ноября 2021 г.

г. Екатеринбург
(МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ: ГОРОД, СЕЛО, РАЙОН)

Я, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России Свердловской области Воробьева Екатерина Владимировна,

РАССМОТРЕВ: материалы плановой выездной проверки в отношении:

Полное название юридического лица Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций»

Юридический адрес 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89

Фактический адрес 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89

ИНН 666008066

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой выездной проверки, проводимой на территории, в здании и помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89 на основании решения № 1786 от 11.11.21г. главного государственного инспектора МО «город Екатеринбург» по пожарному надзору Ганина И.М. с целью соблюдения обязательных требований, а именно: перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пожарного надзора (утв. МЧС России), выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, проработавшего объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системы предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (согласно проекта № 3-2013, ПС и СО и изменений к проекту, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей, смонтированы в 2007 году; подтверждается актом проверки средств системы оповещения от 05.11.2019г.), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479); РД 009-02-96 «Система ручного дымовых документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», п.1.10, п.1.12; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации систем управления. Средства обеспечения безопасности. Техническое обслуживание систем управления», Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 59638-2021 «Система пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения допускается без разработки утвержденного руководителем организации регламента технического обслуживания. Разработка регламента технического обслуживания на системы противопожарной защиты осуществляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479); Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ТС 013/2017);

- на путях эвакуации отсутствует свет аварийное (эвакуационное) освещение. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 54; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ ст. 3, ч. 1 ст. 6; Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и стандартов гармонизированных с ними стандартов, в результате применения которых на

обратительной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" (актуальная редакция СП/11 22-03-95*) п. 7.6.3; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12;

- руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (наружная эвакуационная маршевая лестница № 1 прочностные испытания выдержала, не соответствует требованиями ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытаний от 22.08.2019г.; наружная пожарная вертикальная лестница № 1 прочностные испытания выдержала, не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытаний от 22.08.2019г.; наружная пожарная вертикальная лестница № 2 прочностные испытания не выдержала, площадь выхода на кровлю оторвана, тетивы лестницы имеют сильную деформацию, не пригодны к эксплуатации и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытаний от 22.08.2019г.; наружная пожарная вертикальная лестница № 3 прочностные испытания не выдержала, не пригодна к эксплуатации и не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 - подтверждается протоколом испытаний от 22.08.2019г.). п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- руководителем организации не организовано проведение проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения с предоставлением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 17.07.2021г.), п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479); Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода (агг. испытаний ВПВ на работоспособность, протокол испытаний ВПВ на водоотдачу, протокол испытаний клапанов пожарных гидрантов на исправность от 17.03.2021г.), п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- на этажах здания частично пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 107; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50;

- элементы системы внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарные рукава, стволы) частично не размещены в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах (выполненных из негорючих материалов) имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. При установке пожарного шкафа (за исключением встроенных пожарных шкафов) необходимо чтобы они крепились к несущим или ограждающим строительным конструкциям при этом обеспечивая открывание дверей шкафа не менее чем на 90 градусов), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 107; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50;

- не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (чердачные помещения) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год (отсутствует акт обработки) п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479); ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 137, п.5, п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 11.13 «Огнезащитные нормы», п. 1.8, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.1.3;

- эшелоны (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров и актового зала не обеспечивают возможность свободного открывания и внутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- в подвальных помещениях организована слесарная мастерская, а также допущено хранение инструментов, оборудования, мебели и других предметов, п. 16 «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. ПП в РФ от 16.09.2020 № 1479);

- на дверях складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной

опасности, а также не определены классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением на входных дверях с наружной стороны на видном месте. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1472 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12.

- ширина эвакуационного выхода из актового зала, предназначенного для одновременного пребывания 50 и более человек, не соответствует требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам и выполнена менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,65 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.), ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-А.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;

- ширина эвакуационного выхода с первого этажа здания, не соответствует требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам и выполнена менее 1,2 м. (из помещений, в которых размещается администрация колледжа, фактическая ширина составляет 0,78 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.), ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-А.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;

- высота эвакуационного выхода с первого этажа здания выполнена менее 1,9 метра (из помещений, в которых размещается администрация колледжа, фактическая высота составляет 1,16 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.), ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-А.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18, п. 4.2.6;

- ширина эвакуационных выходов, ведущих с первого этажа здания, не соответствует требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам и выполнена менее 1,2 м. (из помещений, в которых размещается администрация колледжа, фактическая ширина составляет 0,78 м.; замеры производились рулеткой измерительной металлической 5 м.), ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-А.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.2 примечание 2; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;

- радиаторы отопления в лестничных клетках, выступая над плоскостью стен, размещены на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадок лестниц, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 16.07.2012); СНиП II-А.5-62 «Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 4.9; СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Часть II, глава 2» п. 4.9; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.7.

Данные нарушения требований пожарной безопасности, указывают на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

РУКОВОДСТВУЮСЬ ст. 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) и законодательный акт в соответствии, с которыми вышесказанное)

ОПРЕДЕЛИЛ:

ВЫЗВАТЬ заместителя директора по АХЧ ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – межрегиональный центр компетенций» Фердинана Марка Абрамовича для возбуждения дел об административном правонарушении (составление протокола по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в отношении подзащитного лица в отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области «10» декабря 2021г. в «11» час. «00» мин.

ПО АДРЕСУ: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 8 каб. № 304

Полномочия, удостоверяющие личность, полномочия законного представителя юридического лица, представителя ОИД

Содержание сообщения.

В соответствии со ст. 24.4 КоАП РФ лица участвующие в производстве по делу об административном правонарушении имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которого находится данное дело.

В соответствии ч.1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии ст. 25.5 КоАП РФ:

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему – представитель.

2. В качестве защитника или представителя в участие в производстве по делу об административном правонарушении допускаются адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката у доверителей сфером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ от 31.12.2002 N 187-ФЗ)




(подпись лица, выдвшего определение)

Воробьева Екатерина Владимировна
(ФИО)

Копию определения получила

« 30 » 11 2021 г.



(подпись вызываемого лица - ФИО)

Копия определения направлена

_____ (ст. № почтового отделения, № заказного письма)