



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**прокуратура  
Кировского района  
г. Екатеринбурга**

Гагарина ул., 5-а, г. Екатеринбург, 620137  
телефон: (343) 374-06-43. факс: 374-06-43

24.12.2018 № 01-02-18

И.о. директора Государственного  
автономного профессионального  
образовательного учреждения  
Свердловской области «Уральский  
политехнический колледж – МЦК»

Федоровой И.Н.

**Представление  
об устранении нарушений закона,  
их причин и условий, им способствующих  
(в порядке ст. 24 Федерального закона «О  
прокуратуре Российской Федерации»)**

Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Уральский политехнический колледж – МЦК».

В результате установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в помещениях, используемых ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», по адресу г. Екатеринбург, ул. Ленина, 89 имеется ряд нарушений:

- руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (высота лестниц от уровня земли составляет более 1,5 м. одна из лестниц не прикреплена к кровле здания). *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 24, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли.*

- не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 24.*

- на дверях, ведущих в лестничные клетки, частично отсутствуют приспособления для самозакрывания (сняты доводчики). *Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 п. 3, ст. 6 п.п. 2 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.18\*.*

Министерство общего и профессионального  
образования Свердловской области  
ГАПОУ СО «Уральский  
политехнический колледж – МЦК»  
620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89  
Вх. № 2060 от 24.12.2018

- запоры на дверях эвакуационного выхода (левое крыло, 1 этаж), не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на навесной замок). *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"*, п. 35 «к»;

- не проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердака. *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"*, п. 21, *Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*, ст. 4 п. 3, ст. 6 п.п. 2, ст. 58, табл. 21, *СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*, табл. 4\*, п. 7.8, 7.9 (обработка проведена 08.10.2012, срок эксплуатации 3 года).

- дверь помещения электрощитовой не выполнена противопожарной с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. *Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*, ст. 4 п. 3, ст. 6 п. 1 п.п. 2, ст. 88 п. 1, табл. 23, 24, *СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»* п. 5.14\* табл. 2\*, п. 7.4 *СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям*, п. 5.4.6.

- в помещении электрощитовой складированы горючие вещества и материалы. *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"*, п. 42 «ж»;

- в подвале учебного учреждения устроена столярная мастерская, а также складское помещение. *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"*, п. 23 «б», «г».

В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, со стороны Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж – МЦК» имеют место нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Учитывая, что подобные нарушения ущемляют жилищные права граждан, и не могут быть терпимы впредь, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга;
2. Принять исчерпывающий перечень мер к устранению выявленных нарушений;
3. При наличии оснований, привлечь всех лиц, по вине которых допущены указанные нарушения, к дисциплинарной ответственности, копию приказа представить в прокуратуру Кировского района г. Екатеринбурга;
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Кировского района г. Екатеринбурга в установленный законом месячный срок.

**Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения законных требований прокурора Вы будете привлечены к административной ответственности по ст. 17.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Заместитель прокурора района

советник юстиции

 А.В. Казанцев